

## Curs 2 unde plane

Unde plane intr-un mediu cu pierderi

momenete de dipol  $\rightarrow$  polarizare suplimentara  $\vec{P}_e$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_e$$

Intr-un mediu liniar  $\vec{P}_e = \epsilon_0 \chi_e \cdot \vec{E}$

$\chi_e$  - susceptibilitatea electrica

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 \chi_e \vec{E} = \underbrace{\epsilon_0 (1 + \chi_e)}_{\epsilon} \vec{E} = \epsilon \vec{E}.$$

$\epsilon$  poate fi scris in forma complexa:

$$\epsilon = \epsilon' - j \epsilon'' = \epsilon_0 (1 + \chi_0)$$

$\epsilon''$  - pierderi prin caldura din mediu datorita atenuatii momentelor de dipol vibrante

mediu cu pierderi  $\rightarrow \epsilon$  complex

mediu fara pierderi  $\rightarrow \epsilon$  real

Pierderi printr-un conductor

→ conductor având conductivitatea  $\tau$

$$\vec{J} = \tau \vec{E} \text{ - legea lui Ohm.}$$

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega \vec{B} + \vec{J} = j\omega \epsilon \vec{E} + \tau \vec{E} = j\omega (\epsilon' - j\epsilon'') \vec{E} + \tau \vec{E} = \\ = (j\omega \epsilon' - j^2 \omega \epsilon'') \vec{E} + \tau \vec{E} = j\omega \epsilon' \vec{E} + \omega \epsilon'' \vec{E} + \tau \vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega \epsilon' \vec{E} + (\omega \epsilon'' + \tau) \vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega \underbrace{(\epsilon' - j\epsilon'' - j\frac{\tau}{\omega})}_{\text{pierderi sub formă de căldură}} \vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega \underbrace{[\epsilon' - j(\epsilon'' + \frac{\tau}{\omega})]}_{\text{pierderi sub formă de căldură}} \vec{E}$$

$\omega \epsilon''$  - pierderi datorită alternanței prin dielectric

$\tau$  - pierderi prin conductivitate

$\omega \epsilon'' + \tau \rightarrow$  conductivitatea efectivă totală

Definiție tangenta de pierderi

$$\tan \delta = \frac{\omega \epsilon'' + \tau}{\omega \epsilon'}$$

În datasheet:  $\epsilon_r + \tan \delta$  la o frecvență dată

Considerăm un mediu cu pierderi, cu conductivitate  $\Gamma$ . (fără  
suflare)

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{E} = -j\omega \mu \vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = j\omega \epsilon \vec{E} + \vec{J} \end{array} \right. \quad [\Gamma] = S/m$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{E} = -j\omega \mu \vec{H} \\ \nabla \times \vec{H} = j\omega \epsilon \vec{E} + \nabla \times \vec{E} \quad (*) \end{array} \right.$$

Ecuație Helmholtz:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times (-j\omega \mu \vec{H})$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -j\omega \mu (\nabla \times \vec{H}) \quad \xrightarrow{*} \quad \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -j\omega \mu (j\omega \epsilon \vec{E} + \nabla \times \vec{E})$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -j^2 \omega^2 \mu \epsilon \vec{E} - j\omega \mu \vec{E}$$

$$\left[ \begin{array}{l} \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} \end{array} \right] \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \nabla^2(\vec{E}/\epsilon) - \nabla^2 \vec{E} = -j^2 \omega^2 \mu \epsilon \vec{E} - j \omega \mu \epsilon \vec{E}$$

$$-\nabla^2 \vec{E} = -j^2 \omega^2 \mu \epsilon \vec{E} - j \omega \mu \epsilon \vec{E}$$

$$\nabla^2 \vec{E} = j^2 \omega^2 \mu \epsilon \vec{E} \left( 1 + \frac{j \omega \epsilon}{j^2 \omega^2 \mu \epsilon} \right)$$

$$\nabla^2 \vec{E} = j^2 \omega^2 \mu \epsilon \left( 1 + \frac{\epsilon}{\omega^2 \mu \epsilon} \right) \vec{E}$$

$$\nabla^2 \vec{E} = -\omega^2 \mu \epsilon \left( 1 + \frac{\epsilon}{\omega^2 \mu \epsilon} \right) \vec{E}$$

$$\boxed{\nabla^2 \vec{E} + \omega^2 \mu \epsilon \left( 1 - j \cdot \frac{\epsilon}{\omega \mu \epsilon} \right) \vec{E} = 0}$$

ecuația undei  
într-un mediu  
cu pierderi

Mediu fără pierderi:

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

$$k^2 = \omega^2 \mu \epsilon - \text{constanta de propagare}$$

Definirea constantei de propagare complexă

$$\gamma^2 = j^2 \omega^2 \mu \epsilon \left[ 1 - j \frac{\epsilon}{\omega \mu \epsilon} \right]$$

$$\boxed{\gamma = \alpha + j\beta = j \omega \sqrt{\mu \epsilon} \sqrt{1 - j \frac{\epsilon}{\omega \mu \epsilon}}}$$

$\alpha$  - constanta de atenuare

$\beta$  - constanta de fază

$$E_x(z) = E^+ e^{-\delta z} + E^- e^{\delta z}$$

$e^{\pm \delta z}$  - factorul de propagare

Presupunem  $\vec{E} = \begin{pmatrix} E_x(z) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\frac{\partial^2 \bar{E}_x}{\partial z^2} - \delta^2 E_x = 0$$

ecuația caracteristică

$$y'' - \delta^2 y = 0$$

ecuația auxiliara

$$r^2 - \delta^2 = 0$$

$$r^2 = \delta^2$$

$$r = \pm \delta$$

$$y = c_1 e^{r_1 z} + c_2 e^{r_2 z}$$

$$e^{-\delta z} = e^{-\lambda z} e^{-j\beta z}$$

$$E_x = \bar{E}_x(z, t) = E_x(z) \cos(\omega t)$$

$$E_x = E^+ e^{(-\delta z + j\omega t)} + E^- e^{(\delta z + j\omega t)} =$$

$$= E^+ e^{-\lambda z - j\beta z + j\omega t} + E^- e^{\lambda z + j\beta z + j\omega t}$$

$$E_x = \underbrace{E^+ e^{-\lambda z} \cdot e^{j(\omega t - \beta z)}}_{\text{undă propagată pe directia } +\partial z, \text{ care}} + E^- e^{\lambda z} e^{j(\omega t + \beta z)}$$

se atenuă

Viteza de propagare:

$$v_p = \frac{dz}{dt}$$

$$wt - \beta z = \text{const.}$$

$$-\beta z = \text{const.} - wt$$

$$z = \frac{wt - \text{const.}}{\beta}$$

$$v_p = \frac{d}{dt} \left( \frac{wt - \text{const.}}{\beta} \right)$$

$v_p = \frac{\omega}{\beta}$

Lungimea de undă

$$(wt - \beta z) - [wt - \beta(z + \lambda)] = 2\pi$$

$$wt - \beta z - wt + \beta z + \beta \lambda = 2\pi$$

$$\beta \lambda = 2\pi$$

$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$

Partea magnetică:

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{P}_m)$$

$\vec{P}_m$  - polaritatea magnetică (magnetizarea)

$$\vec{P}_m = \chi_m \cdot \vec{H}$$

$\chi_m$  - susceptibilitatea magnetică complexă

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \chi_m \vec{H})$$

$$\vec{B} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\mu = \mu_0 (1 + \chi_m) = \mu' - j\mu''$$

$\mu''$  - pierderi datorate forțelor de atenuare

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \mu \vec{H}$$

$$\left( \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial x} \right) = -j\omega \mu H_y$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -j\omega \mu H_y$$

$$H_y = -\frac{1}{j\omega \mu} \frac{\partial E_x}{\partial z}$$

$$E_x = E^+ e^{-j\omega z} + E^- e^{j\omega z}$$

⇒

$$R = -\frac{1}{j} = -\frac{j}{j j} = -\frac{j}{j^2} =$$

$$L = j$$

$$\Rightarrow H_y = \frac{j}{\omega \mu} (E^+ (-j) e^{-j\omega z} + j E^- e^{j\omega z})$$

$$H_y = -\frac{j}{\omega \mu} (E^+ e^{-j\omega z} - E^- e^{j\omega z})$$

$$\frac{1}{q}$$

$$\frac{1}{\gamma} = -j \frac{\sigma}{\omega \mu} \Rightarrow \boxed{\gamma = -\frac{\omega \mu}{j \sigma}} \quad \text{impedanță complexă a mediului}$$

$$j\gamma = \omega + j\beta = j\omega \sqrt{\mu \epsilon} \sqrt{\frac{\sigma}{j\omega \epsilon}} = \\ = (1+j) \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{\omega \mu \sigma}{2}}$$

$$f_s = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu \sigma}}$$

skin depth  
(adâncime de pătrundere)